

СОГЛАСОВАНО

Директор ГБУ ВО «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»

О.В. Недорезова
2020 г.



ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор Воронежского
филиала ФГБОУ ВО "ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова"

В.Е. Сухова
2020 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ _____

городской округ
город Воронеж

« ____ » _____ 2020 г.

Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **учреждение в сфере образования;**
- 1.2. Адрес объекта **394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, д.174л;**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть здания на **2 и 3** этаже здания, **1569 кв.м.;**
- 1.4. Год постройки здания **1972 г.**, последнего капитального ремонта **2017 г.;**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2020 г.**, капитального **нет данных;**
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Воронежский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова"; Воронежский филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова";**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, д.174л.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **реализация предусмотренных законодательством РФ полномочий учредителя в сфере высшего профессионального образования, профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации.**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «Школа (Ленинский проспект)», автобусы: 10а, 11, 14в, 43, 52, 52ав, 60б, 90, 91, 122, 47, 88, 312д, троллейбус №8, 11;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет;**
- 3.2 **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
 - 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **180 м;**
 - 3.2.2 время движения (пешком) **7 мин;**
 - 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да,**
 - 3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером*) **нет;**
 - 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная*) **нет;**
 - 3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет*) **есть (бордюры, перепады высот);**

Их обустройство для инвалидов на коляске: (да, нет) **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С)	I	1/1-1/4
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С)	II	2/1-2/6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У), ДУ (К,О,С)	III	3/1-3/36
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С,Г,У)	IV	4/1-4/18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	V	5/1-5/6
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О), ДУ (Г,У) ВНД (С)	VI	6/1-6/10
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)	-	7/1-7/6

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия; организация мест для личного автотранспорта инвалидов)
2	Вход (входы) в здание	ТР (Устройство поручней, ремонт ступеней; устройство пандуса; устройство входной площадки; требуется адаптация дверных блоков, доступных для использования МГН)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (Устранение перепадов высот; установка поручней; замена дверных блоков, доступных для использования МГН); Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить подъемник)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН; организовать места для инвалидов и МГН; оборудовать стойку информации, библиотеку стойкой высотой не более 0,8-0,85 м.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСР (Дооборудование уборной с универсальной кабиной; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия)
8.	Все зоны и участки	ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия; организация мест для личного автотранспорта инвалидов); ТР (Устройство поручней, ремонт ступеней; устройство пандуса; устройство входной площадки; требуется адаптация дверных блоков, доступных для использования МГН); ТР (Устранение перепадов высот; установка поручней; замена дверных блоков, доступных для использования МГН); Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить подъемник); Индивидуальное решение с ТСР (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН; организовать места для инвалидов и МГН; оборудовать стойку информации, библиотеку стойкой высотой не более 0,8-0,85 м.); Индивидуальное решение с ТСР (Дооборудование уборной с универсальной кабиной; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения); Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации); ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия)

*. указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 2020 года по 2024 год, в рамках исполнения Государственной программы Воронежской области «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно полностью всем;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____;

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской области

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |


Результаты фотофиксации на объекте _____ на 15 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ _____ на 6 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Председатель рабочей группы:

Заместитель руководителя управления главного архитектора
городского округа администрации городского
округа город Воронеж Фуфаев Н.О.
(Должность, Ф.И.О.)



Заместитель председателя рабочей группы:

Начальник отдела архитектуры управления главного архитектора
городского округа администрации городского
округа город Воронеж Князев Д.Ю.
(Должность, Ф.И.О.)



Секретарь рабочей группы:

Главный специалист отдела архитектуры управления главного
архитектора городского округа администрации городского
округа город Воронеж Подпругина А.А.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Руководитель управления имущественных и земельных
отношений администрации городского
округа город Воронеж Завьялов С.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Руководитель управления образования и молодежной
политики администрации городского округа
город Воронеж Кулакова Л.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Руководитель управления дорожного хозяйства
администрации городского округа
город Воронеж Котов О.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Начальник отдела по градостроительству, архитектуре
и земельным отношениям управы Железнодорожного района
администрации городского округа
город Воронеж Скочко А.И.
(Должность, Ф.И.О.)



В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель Воронежского РО ВОС Бобонов М.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель ВР ООО ВОГ Семенова В.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель ВООООО ВОИ Бахметьев С.Н.

(Должность, Ф.И.О.)



представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано «__» _____ 20__ г. (протокол №__)
Комиссией (название). _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Воронежский филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова",

г. Воронеж, Ленинский проспект, д.174л

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	нет	-	-	-	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	1/1-1/4	Выбоины и неровности на асфальтовом покрытии (п. 5.1.11 СП 59.13330.2016)	К,О,С, Г,У	Требуется ремонт асфальтового покрытия	ТР
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Не оборудованы места для инвалидов (п. 5.2.1 СП 59.13330.2016)	К,О,С, Г,У	Организация мест для личного автотранспорта инвалидов	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 5.1.11, 5.2.1 СП 59.13330.2016	К,О,С, Г,У	Требуется ремонт асфальтового покрытия; организация мест для личного автотранспорта инвалидов	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)	1	1/1-1/4	ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия; организация мест для личного автотранспорта инвалидов)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (требуется ремонт асфальтового покрытия; организация мест для личного автотранспорта инвалидов).

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Воронежский филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова",
г. Воронеж, Ленинский проспект, д.174л

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	2/1-2/4	Нет поручней с двух сторон лестницы, неровные ступени (п.6.1.1, 6.1.2, 5.1.12 СП 59.13330.2016)	К,О,С,Г,У	Устройство поручней, ремонт ступеней	ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус (п.6.1.2 СП 59.13330.2016)	К,О,С,Г,У	Устройство пандуса	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	2/5	Размер менее 2,2*2,2 м (п. 6.1.4 СП 59.13330.2016)	К,О,С,Г,У	Устройство входной площадки	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	4	2/6	Конструкция двери не соответствует требованием для МГН (п. 6.1.5 СП 59.13330.2016)	К,О,С,Г,У	Требуется адаптация дверных блоков, доступных для использования МГН	ТР
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 6.1.1, 6.1.2, 5.1.12, 6.1.4, 6.1.5 СП 59.13330.2016	К,О,С,Г,У	Устройство поручней, ремонт ступеней; устройство пандуса; устройство входной площадки; требуется адаптация дверных блоков, доступных для использования МГН	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ (К,О,С) ДЧ-И (Г,У)	2-4	2/1-2/6	ТР (Устройство поручней, ремонт ступеней; устройство пандуса; устройство входной площадки; требуется адаптация дверных блоков, доступных для использования МГН)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (Устройство поручней, ремонт ступеней; устройство пандуса; устройство входной площадки; требуется адаптация дверных блоков, доступных для использования МГН).

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Воронежский филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова",
г. Воронеж, Ленинский проспект, д.174л**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	5	3/1-3/12	Перепады высот (п.6.2.5 СП 59.13330.2016)	К,О,С,Г,У	Устранение перепадов высот	ТР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	6	3/13 - 3/20	Отсутствуют поручни вдоль одной сторон лестницы (п. 6.2.11 СП 59.13330.2016)	О,С,Г,У	Установка поручней	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Отсутствует лифт/подъемник (п. 6.2.13, 6.2.17 СП 59.13330.2016)	К,О	Необходимо установить подъемник	Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть	7	3/21 - 3/36	Конструкция дверей не соответствует требованиям для МГН, имеет высокий порог (п. 6.2.5 СП 59.13330.2016)	К,О,С,Г,У	Замена дверных блоков, доступных для использования МГН	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	5-7	3/1-3/36	Не выявлены	К,О,С,Г,У	Не нуждаются	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 6.2.5, 6.2.11, 6.2.13, 6.2.17 СП 59.13330.2016	К,О,С,Г,У	Устранение перепадов высот; установка поручней; необходимо установить подъемник; замена дверных блоков, доступных для использования МГН	ТР, Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ДУ (К,О,С)	5-7	3/1-3/36	ТР (Устранение перепадов высот; установка поручней; замена дверных блоков, доступных для использования МГН); Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить подъемник)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (Устранение перепадов высот; установка поручней; замена дверных блоков, доступных для использования МГН); Индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить подъемник).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Воронежский филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова",

г. Воронеж, Ленинский проспект, д.174л

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	8	4/1-4/12	Нет специально выделенных ученических мест для инвалидов и МГН, расстановка приборов и оборудования вне зоны досягаемости инвалидов и МГН (п.8.2.2, 8.1.7 СП 59.13330.2016)	К,О,С,Г,У	Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН	Индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	9	4/16-4/18	Нет специально оборудованных мест для инвалидов и МГН (п.8.1.10 – 8.1.12, 8.2.4 СП 59.13330.2016)	К, О	Организовать места для инвалидов и МГН	Индивидуальное решение с ТСП
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	10	4/13-4/15	Поверхность стойки низа окна стойку информации, библиотеки не соответствуют высоте используемых посетителями на креслах-колясках (п.8.1.9 СП 59.13330.2012)	К,О,С,Г,У	Оборудовать стойку информации, библиотеку стойкой высотой не более 0.85 м.	Индивидуальное решение с ТСП
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 8.2.3, 8.1.9, 8.1.10 – 8.1.12, 8.2.4, СП 59.13330.2016	К,О,С,Г,У	Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН; организовать места для инвалидов и МГН; оборудовать стойку информации, библиотеку стойкой высотой не более 0,8-0.85 м.	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К,О,С,Г,У)	8-10	4/1-4/18	Индивидуальное решение с ТСП (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН; организовать места для инвалидов и МГН; оборудовать стойку информации, библиотеку стойкой высотой не более 0,8-0.85 м.)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно;

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения не-возможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСП (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН; организовать места для инвалидов и МГН; оборудовать стойку информации, библиотеку стойкой высотой не более 0,8-0.85 м.).

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Воронежский филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова",
г. Воронеж, Ленинский проспект, д.174л

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	11	5/1-5/5	Не полностью присутствует специальное оборудование для универсальной кабиной (п.6.3.3, 6.3.6 СП 59.13330.2016)	К,О,С, Г,У	Дооборудование уборной с универсальной кабиной	Индивидуальное решение с ТСР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	12	5/6	Нет мест для хранения кресел-колясок, индивидуальных шкафов для хранения костылей и протезов (п.8.2.4, 8.5.14 СП 59.13330.2016)	К,О,С, Г,У	Устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 6.3.3, 6.3.6, 8.2.4, 8.5.14 СП 59.13330.2016	К,О,С, Г,У	Дооборудование уборной с универсальной кабиной; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В	11-12	5/1-5/6	Индивидуальное решение с ТСР (Дооборудование уборной с универсальной кабиной; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР (Дооборудование уборной с универсальной кабиной; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения).

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Воронежский филиал ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова",

г. Воронеж, Ленинский проспект, д.174л

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	13	6/1-6/10	Не в полном объеме представлены визуальные средства информации (п.6.5.1 -6.5.9 СП 59.13330.2016)	К,О,С, Г,У	Устройство визуальной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	6/4, 6/5, 6/8-6/10	Не в полном объеме представлены акустические средства информации (п. п.6.5.1 -6.5.9 СП 59.13330.2016)	К,О,С, Г, У	Установка акустической системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные средства информации (п. 6.5.1-6.5.9 СП 59.13330.2016)	С	Установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. п.6.5.1 -6.5.9 СП 59.13330.2016	К,О,С, Г,У	Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О), ДУ (Г,У) ВНД (С)	13	6/1-6/10	Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации).